

Regionaljournal Steiermark

Defekte Stromleitung verursachte Brand in St. Marein

Wie berichtet, geriet Sonntagnacht ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Verletzt wurde niemand. Nun steht die Brandursache fest.

Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark konnten nun gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Brandursache ermitteln.

Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt an einer stromführenden Leitung ausgelöst worden sein. Das Wirtschaftsgebäude wurde dadurch schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.