

Regionaljournal Steiermark

Gefahr in Verzug: Lkw auf S36 gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle Dienstag Nachmittag im Murtal stellten Polizisten der Autobahnpolizei Gleinalm bei einer Lkw-Kontrolle technische Mängel sowie Übertretungen mit Gefahr in Verzug fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Lenker wird angezeigt.

Gegen 16 Uhr führten Polizisten der Autobahnpolizei Gleinalm in Zusammenarbeit mit der ASFINAG auf der Murtalschnellstraße in Fahrtrichtung Wien technische Fahrzeugkontrollen durch. Dabei stellten die Beamten bei einem tschechischen Lkw-Zug sechs Verstöße mit Gefahr in Verzug sowie 23 schwere technische Verstöße (defekte Bremsanlage, Riss der Bremsscheibe, Bremsleitungen undicht, Fahrwerkschäden) fest.

Die Fahrzeugdokumente als auch die Kennzeichentafeln wurden an Ort und Stelle abgenommen. Dem 56-jährigen tschechischen Lkw-Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.