



Regionaljournal Steiermark



## Stromschlaggefahr bei Osram LED-Lampe GX53

**Ledvance ruft Osram LED-Lampen GX53 zurück.**

*Artikel: LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V OSRAM*

*EAN-/Bestellnummer: 4058075433441*

*Identifizierungs-Nummer: AC45702*

*Herstellungs-Lose: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R*

*Artikel: LED STAR GX53 40 120° 4,9W/840 230V OSRAM*

*EAN-/Bestellnummer: 4058075433465*

*Identifizierungs-Nummer: AC45703*


*Herstellungs-Lose: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R*

"Wir haben leider eine Qualitätsabweichung an unserer LED-Lampe GX53 feststellen müssen. Bei einigen Herstellern unserer GX53-Lampen kann sich die Kunststoffabdeckung (der sogenannte Diffusor) bereits bei geringer Krafteinwirkung lösen. Da der Diffusor die Nutzer vor direktem Kontakt mit stromführenden Teilen schützt, führt die beschriebene Qualitätsabweichung zu einem Stromschlagrisiko.

Bitte verwenden Sie keine GX53-Lampe, welche aus den oben genannten Herstellern stammt. Sollte die Lampe schon installiert sein, schalten Sie sie bitte spannungsfrei und überprüfen Sie Identifizierungsnummer und Hersteller.

Falls Ihre Lampe von diesem Rückruf betroffen ist, kontaktieren Sie bitte umgehend unseren Kundenservice, um Anweisungen zu kostenloser Rückgabe und Umtausch bzw. Erstattung zu erhalten.

Sie können frei wählen, ob Sie die betroffene GX53 Lampe gegen eine andere GX53 Lampe oder ein kompatibles Produkt mit mindestens demselben Wert und derselben Qualität umtauschen wollen oder sich den Kaufpreis für die betroffene GX53 Lampe erstatten lassen.



Bitte leiten Sie Informationen über diesen Rückruf gegebenenfalls an andere Personen weiter.

So erreichen Sie den Hersteller:

Telefonisch unter +49 (0)89 780673-100

E-Mail unter [contact@ledvance.com](mailto:contact@ledvance.com) zu kontaktieren.

Postanschrift: LEDVANCE GmbH

Abteilung CQM

Steinerne Furt 62

86167 Augsburg"

