



Regionaljournal Steiermark



## Rückruf: Brandgefahr – LG Energy Solution ruft Solar Energiespeichersysteme zurück

Die LG Energy Solution ESS Battery Division informiert über den Rückruf bestimmter LG Energiespeichersystem (ESS) Heimbatterien, die als Teil eines häuslichen Energiesolar-Systems installiert wurden und den Eigentümern ermöglicht, Energie von Solarpanels zu erfassen und zu speichern.


Wie das Unternehmen mitteilt, können betroffene Batterien überhitzen und Feuer fangen, was zu erheblichen Sachschäden oder schweren Verletzungen führen kann. Es sind bereits Vorfälle mit Sach- und Personenschäden gemeldet worden.

### LG ESS-Heimbatteriemodelle:

RESU3.3 – R4863P3SBMA  
 RESU6.5 – R48126P3SBMA  
 RESU10 – R48189P3SBMA  
 RESU13 – EH048252P3S1BMA  
 RESU7H – Typ C,R – R11163P3SSE – EH111063P3S – EH111063P3S  
 RESU10H – Typ C,R – R15563P3SDLT1 – R15563P3SSEG1 – R15563P3SSEG2  
 RESU10M – EH155063P3S7BMA

### Batteriemodule in Systemen ohne LG Marke:

S/A Gen2 1P  
 EM048063P3S2  
 EM048063P3S4  
 S/A Gen2 2P  
 EM048126P3S7  
 EM048126P3S8



Sie sollten dringend die Seriennummer Ihrer Heimbatterie über den [LG](#)

[\*\*Seriennummern-Checker\*\*](#) überprüfen, um zu erfahren, ob Ihr Produkt betroffen ist. Falls Sie Ihre LG-Batterie bereits überprüft haben, prüfen Sie diese bitte erneut, da der Rückruf auf zusätzliche Modelle und Batterien ausgeweitet wurde.

Wenn Sie Hilfe beim Überprüfen benötigen, rufen Sie LG in Europa unter +49 (0) 6196 5719 660 oder in Italien unter +39 02 8239 7609 an

