



Regionaljournal Steiermark



Rohrbruch überflutet Voest Gelände in Zeltweg

Gegen 9:30 platzte ein Winkelverbinder der Druckleitung die zum betriebsinternen Wasserkraftwerk führt. Dabei wurde durch die Wassermassen in wenigen Minuten das Gelände der Voest Alpine, Sepero und Sandvik überflutet. Ein Teil der Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt und andere mussten für mehrere Stunden ihre Arbeit unterbrechen. Welches Schadensausmaß dieser Rohrbruch nach sich zieht, kann noch nicht beurteilt werden.

